

B. Sklop 2 - Vzdrževanje manjših sistemov hlajenja in ogrevanja po spisku v Prilogi 2**Seznam opreme za Sklop 2****a) Klima split sistemi po RTP-jih**

	Naprava	Proizvajalec	Model	Hladilna moč (kW)	Leto	Plin	Količina (kg)	Lokacija (RTP - komandni in IKT prostori)	Število
1.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Sl. Konjice, komandni prostor	1
2.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Sl. Bistrica, komandni prostor	1
3.	Klima-split sistem	LG neo plasma	S18AHP N51D	5,33	?	R410A	1,25	RTP Rače, komandni prostor + IKT prostor	1
4.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35R	3,4	2021	R32	0,76	RTP Lenart, komandni prostor, Gradiška cesta 6	1
5.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Radenci, komandni prostor, Štratovci 53	1
6.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN25	2,52	2013	R410A	0,74	RTP Ljutomer, komandni prostor	1
7.	Klima-split sistem	LG	S12AHP NEO	3,52	?	R410A	0,93	RTP Ljutomer, UPS prostor	1
8.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Murska Sobota, komandni prostor	1
9.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF50A	5,0	2020	R32	0,9	RTP Mačkovci, komandni + IKT prostor, Mačkovci 33b	1
10.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN50	5,0	2011	R410A	1,45	RTP Mačkovci, hodnik nadzorništva, Mačkovci 33b	1
11.	Klima-split sistem	Daikin	FTX25	2,5	2010	R410A	0,74	RTP Mačkovci, UPS prostor, Mačkovci 33b	1
12.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN50	5,45	2013	R410A	1,45	RTP Lendava, komandni prostor	1
13.	Klima-split sistem	Panasonic	CS-RE12NKX	3,5	2012	R410A	0,78	RTP Ptuj, komandni prostor, Ormoška cesta 26 a	1
14.	Klima-split sistem	Toshiba	RAS-M16SKV-E	4,5	?	R410A	?	RTP Breg, komandni + IKT prostor	1
15.	Klima-split sistem	Toshiba	RAS-M16SKV-E	4,5	?	R410A	?	RTP Breg, UPS prostor	1
16.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN25	2,52	2013	R410A	0,7	RTP Ormož, komandni prostor	1
17.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	4,92	2013	R410A	1,0	RTP Tezno, komandni + IKT prostor	1
18.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Radvanje, komandni prostor	1
19.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,41	2014	R410A	1,0	RTP Melje, komandni prostor + IKT prostor	1
20.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Koroška vrata, komandni prostor	1
21.	Klima multi-split sistem	Panasonic	CS-TZ35TKEW-1	2,5	2019	R32	1,12	RTP Dobrava, komandni prostor	1
		Panasonic	CS-TZ35TKEW-1	2,5	2019			RTP Dobrava, IKT prostor	1
22.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Sladki Vrh, komandni prostor	1
23.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35R	3,4	2021	R32	0,76	RTP Ruše, komandni prostor	1
24.	Klima multi-split sistem	Samsung	MH035FNEA	3,5	2013	R410A	1,6	RTP Podvelka, komandni + IKT prostor	1
		Samsung	MH035FNEA	3,5	2013			RTP Podvelka, UPS prostor	1
								Skupaj	26

b) Klima split sistemi po poslovnih stavbah (IKT prostori)

	Naprava	Proizvajalec	Model	Hladilna moč (kW)	Leto	Plin	Količina (kg)	Lokacija (IKT prostori)	Število
1.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2015	R32	?	Poslovna stavba Sl. Bistrica, Kolodvorska ul. 21 a	1
2.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN25	2,52	2013	R410A	0,74	RTP Sl. Konjice, IKT prostor	1
3.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,4	2019	R32	0,76	RTP Sl. Bistrica, IKT prostor	1
4.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2020	R32	0,76	Poslovna stavba Gornja Radgona, Lackova ulica 4	1
5.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Lenart, IKT prostor, Gradiška cesta 6, Lenart	1
6.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,4	2020	R32	0,76	RTP Radenci, IKT prostor, Štratovci 53	1
7.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,4	2018	R32	0,76	RTP Ljutomer, IKT prostor	1
8.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2016	R32	?	Poslovna stavba M. Sobota, Lendavska 31 A	1
9.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Murska Sobota, IKT prostor	1
10.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Lendava, IKT prostor	1
11.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35N	3,4	2021	R32		Poslovna stavba Ptuj, Ormoška cesta 26 a	1
12.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25B	2,5	2020	R32	0,55	RTP Ptuj, IKT prostor, Ormoška cesta 26 a	1
13.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Ormož, IKT prostor	1
14.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2016	R32	0,80	Poslovna stavba MzO, Vodovodna ul. 2	1
15.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN25	2,52	2013	R410A	0,74	RTP Radvanje, IKT prostor	1
16.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Koroška vrata, IKT prostor	1
17.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	RTP Ruše, IKT prostor	1
18.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35R	3,4	2021	R32	0,76	RTP Sladki Vrh, IKT prostor	1
19.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2016	R32	0,80	Poslovna stavba SE Ljutomer, Ul. Rada Pušenjaka 5	1
20.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM25	2,5	2011	R410A	?	Poslovna stavba SE MB, Veselova ul. 6	1
21.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM25	2,5	2018	R410A	0,74	Glavno skladišče MB, Veselova ul. 11	1
22.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2015	R32	0,80	Poslovna stavba EM, klet soba 16, Vetrinjska ul. 2	1
								Skupaj	22

c) Klima split sistemi po poslovnih stavbah, nadzorništvi, skladiščih, DCV

	Naprava	Proizvajalec	Model	Hladilna moč (kW)	Leto	Plin	Količina (kg)	Lokacija	Število
1.	Klima multi-split sistem	Toshiba	MMK-AP0097HP-E	2,8	2020	R410A	6,4	Nadz. Slov. Konjice, vodja nadzorništva	1
		Toshiba	MMK-AP0097HP-E	2,8				Nadz. Slov. Konjice, nadzorni monter	1
		Toshiba	MMK-AP0127HP-E	3,6				Nadz. Slov. Konjice, sejna soba	1
		Toshiba	MMK-AP0057HP-E	1,7				Nadz. Slov. Konjice, umivalnica	1
		Toshiba	MMK-AP0097HP-E	2,8				Nadz. Slov. Konjice, delavnica	1
2.	Klima-split sistem	Gorenje	KGS 34 C	3,4	2000	R22	?	Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, vodja nadzorništva	1
3.	Klima multi-split sistem	Gorenje	KGS 26 I	2,55	2000	R22	?	Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, jedilnica	1
		Gorenje	KGS 26 I	2,55	2000	R22	?	Nadz. Rače-Fram, Fram 14/B, pisarna Fram	1
4.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	4,92	2013	R410A	1,0	Nadz. Lenart, Prežihova ul. 1, Lenart v Sl. Gorici	1
5.	Klima-split sistem	Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	2,5	2013	R410A	?	OE M. Sobota, pisarna nadzorni monterji	1
6.	Klima-split sistem	Mitsubishi	MSZ-HJ35VA	3,5	2013	R410A	?	OE M. Sobota, pisarna priprava del	1
7.	Klima-split sistem	Mitsubishi	MSZ-HJ25VA	2,5	2012	R410A	?	OE M. Sobota, skladišče	1
8.	Klima-split sistem	Vaillant	VAI 2-025 WNI	1,6	?	R410A	?	OE M. Sobota, nadzorni monter Lendava	1
9.	Klima-split sistem	Vaillant	VAI 2-035 WNI	1,95	?	R410A	?	OE M. Sobota, vodja nadzorništva Lendava	1
10.	Klima multi-split sistem	LG	PM12SP.NSJ	3,5	?	R410A	0,95	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 101	1
		LG	PM12SP.NSJ	3,5	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 102	1
		LG	PM12SP.NSJ	3,5	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 103	1
11.	Klima-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 104	1
12.	Klima multi-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	2,1	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 105	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 106	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 107	1
13.	Klima multi-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	1,3	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 108	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 109	1
14.	Klima-split sistem	Panasonic	CS-UW12GKE	3,3	2011	R410A	0,98	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 110	1
15.	Klima-split sistem	YORK	MHC12P15	3,4	?	R22	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 111 - E+	1
16.	Klima-split sistem	LG	S09AM N41G	2,64	?	R410A	0,63	OE Ptuj, poslovna enota informacije	1
17.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF35C	3,3	2021	R22	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 201	1
18.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF35C	3,3	2021	R22	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 202	1
19.	Klima-split sistem	LG neo plasma	MS18AH N50	5,275	?	R410A	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 203 - sejna soba	1
20.	Klima-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	?	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 204	1
21.	Klima multi-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	2,1	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 205	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 206	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 207	1
22.	Klima multi-split sistem	LG	CS09AF NHO	3,7	?	R410A	2,1	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 208	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 209	1
		LG	CS09AF NHO	3,7	?			OE Ptuj, poslovna enota pisarna 210	1
23.	Klima-split sistem	YORK	MHC12P15	2,9	?	R22	0,92	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 211	1
24.	Klima-split sistem	LG	S12AHP NEO	3,519	?	R410A	0,93	OE Ptuj, poslovna enota pisarna 212	1
25.	Klima-split sistem	LG	P09EN.NSJ	2,5	?	R410A	0,95	OE Ptuj, poslovna enota Skladišče	1

26.	Klima-split sistem	TRANE	MCW509FBORA	?	?	R410A		OE Ptuj, poslovna enota Števnica pisarna	1
27.	Klima-split sistem	LG	CS12AF NHO	3,5	?	R410A	0,9	OE Ptuj, poslovna enota Služba odjema	1
28.	Klima multi-split sistem	Gorenje	WMN 12 RC	3,4	2001	R22	?	OE Ptuj, vodja nadzorništva Ormož	1
		Gorenje	WMN 12 RC	3,4	2001			OE Ptuj, pisarna nadzorni monter Ormož	1
29.	Klima-split sistem	Gorenje	WMN 12 RC	3,4	2001	R22	?	OE Ptuj, sejna soba Ormož	1
30.	Klima-split sistem	Daikin	FTXM35	3,5	2016	R32	0,80	Stavba obratovanja MzO, Vodovodna ul. 2	1
31.	Klima-split sistem	Mitsubishi	MSZ-DM35VA	3,15	2016	R410A	0,72	Stavba obratovanja MzO, Vodovodna ul. 2, skladišče	1
32.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF35C	3,5	2021	R32	?	Nadzorništvo Šentilj, Selnica ob Muri 100, 2215 Ceršak	1
33.	Klima-split sistem	LG	S09AF UHO ESUW096HDW0	2,5	?	R410A	0,9	Ul. Rada Pušenjaka 5, Ljutomer - Skladišče	1
34.	Klima-split sistem	LG	LS-L1262ML	3,5	2008	R410A	0,8	Veselova ul. 6, merilni laboratorij, sprejemna pisarna	1
35.	Klima multi-split sistem	Toshiba	RAS-M10UKV-E	3,2	2008	R410A	3,3	Veselova ul. 6, merilni laboratorij, preizk. laboratorij	1
		Toshiba	RAS-M10UKV-E	3,2	2008				1
		Toshiba	RAS-M13UKV-E	3,2	2008				1
36.	Klima multi-split sistem	Toshiba	RAS-M10UKV-E	3,2	2007	R410A	2,4	Veselova ul. 6, merilni laboratorij, vodja merilnega lab.	1
		Toshiba	RAS-M10UKV-E	3,2	2007			Veselova ul. 6, merilni laboratorij, servis stik. ur	1
37.	Klima-split sistem	Daikin	FCAG50B	5,0	2021	R32		Veselova ul. 6, električne delavnice	1
38.	Klima-split sistem	Daikin	FCAG50B	5,0	2021	R32		Veselova ul. 6, električne delavnice	1
39.	Klima multi-split sistem	Mitsubishi	MSZ-DM25VA	2,5	2016	R410A	?	Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija - BAR	1
		Mitsubishi	MSZ-DM25VA	2,5	2016			Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija - BAR_soba	1
40.	Klima-split sistem	Samsung	ACN071NDEHA/EU	6,8	2012	R410A	1,8	Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija leva	1
41.	Klima-split sistem	Samsung	ACN071NDEHA/EU	6,8	2012	R410A	1,8	Vetrinjska ul. 2, MB, restavracija desna	1
42.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB - Kopirnica predprostor	1
43.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB - Kopirnica prostor	1
44.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 092	1
45.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 093	1
46.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB, merilna služba pisarna 094	1
47.	Klima-split sistem	Daikin	FTXF25C	2,5	2021	R32	0,45	Vetrinjska ul. 2, MB, čistilke	1
48.	Klima-split sistem	TRANE	MCW509FBORA			R410A		Vetrinjska ul. 2, MB, računalničarji 208	1
49.	Klima-split sistem	LG	G12AH	3,517	?	R410A	0,83	Vetrinjska ul. 2, MB, računalničarji 209-210	1
50.	Klima-split sistem	Toshiba	RAV-SM1101CT-E	10,0	?	R410A	2,82	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV prostor vodenja TK - 305	1
51.	Klima-split sistem	Toshiba	RAV-SM1102CT-E	10,0	?	R410A	2,85	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV energetski prostor - 307	1
52.	Klima-split sistem	Toshiba	Ni tablice	10,0	?	R410A	2,85	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV energetski prostor - 307	1
53.	Klima-split sistem	Daikin	FTXN35	3,32	2013	R410A	1,0	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - 308	1
54.	Klima-split sistem	Daikin	FHA100A	10	2021	R32	?	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - 308	1
55.	Klima-split sistem	Daikin	FAQ100CWEB	?	?	?	?	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - računalniški prostor - 314	1
56.	Klima-split sistem	LG neo plasma	S18AM N51G	5,28	?	R410A	1,2	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - TK prostor - 315	1
57.	Klima-split sistem	Toshiba	RAV-SM1102CT-E	10,0	2011	R410A	?	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - TK prostor - 315	1
58.	Klima-split sistem	Toshiba	RAV-SM1104CT-E	10,0	2011	R410A	?	Vetrinjska ul. 2, MB, DCV - TK prostor - 315	1
Skupaj									77

Priravil: Jernej Brodej

